



FOTO N° 01: En esta vista se puede apreciar el cauce del río Casca aguas abajo antes de la intersección con el curso de agua de la Quebrada Pichita.



FOTO N° 02: En esta vista se puede apreciar el río Casca aguas arriba de la confluencia con el curso de agua de la Quebrada Pichita. Punto de Monitoreo CH-01



FOTO N° 03: En esta vista se puede apreciar el curso aguas de la Quebrada Pichita antes de la confluencia con el río Casca. Punto de Monitoreo CH-02



FOTO N° 04: En esta vista se puede apreciar el río Casca aguas abajo de la confluencia con el curso de agua de la Quebrada Pichita, Punto de Monitoreo CH-03